

認可保育園等における空間放射線量測定結果（令和元年8月実施）

測定場所	測定日 (時間)	天候	測定位置 (地上高) [c m]	放射線量 [μ Sv/h]	地盤状況
くりのみ保育園	8月22日 (10:10)	雨	100	0.04	砂
			5	0.04	
わかたけ保育園	8月22日 (11:53)	雨	100	0.04	砂
			5	0.04	
小金井保育園	8月22日 (11:27)	雨	100	0.04	砂
			5	0.05	
さくら保育園	8月22日 (10:42)	雨	100	0.05	砂
			5	0.06	
けやき保育園	8月22日 (9:40)	雨	100	0.07	砂
			5	0.07	
光明第二保育園	8月29日 (16:10)	曇り	100	0.05	芝生
			5	0.06	
ひなぎく保育園	8月21日 (14:56)	曇り	100	0.04	砂
			5	0.05	
愛の園保育園	8月30日 (15:52)	曇り	100	0.04	土
			5	0.05	
しんあい保育園	8月21日 (14:10)	曇り	100	0.04	砂
			5	0.04	
貫井保育園	8月30日 (15:13)	曇り	100	0.03	砂
			5	0.04	
こむぎ保育園	8月21日 (16:20)	曇り	100	0.07	コンクリート
			5	0.08	
ひまわり保育園	8月30日 (14:40)	曇り	100	0.04	砂
			5	0.05	
アスクむさし 小金井保育園	8月23日 (15:10)	雨	100	0.05	砂
			5	0.06	
駅前コスモ保育園	8月21日 (15:50)	曇り	100	0.05	コンクリート
			5	0.07	
ういず武蔵小金井保育園	8月21日 (13:35)	曇り	100	0.06	砂
			5	0.07	
小金井北 プチ・クレイシュ	8月21日 (14:25)	曇り	100	0.06	コンクリート
			5	0.07	
第二コスモ保育園	8月21日 (15:22)	曇り	100	0.06	コンクリート
			5	0.08	
グローバルキッズ 武蔵小金井園	8月23日 (15:23)	雨	100	0.06	ラバー
			5	0.07	
キッズガーデン 東小金井駅前	8月21日 (15:07)	曇り	100	0.06	コンクリート
			5	0.07	
第六コスモ保育園	8月21日 (15:37)	曇り	100	0.05	木材
			5	0.06	
まなびの森保育園 武蔵小金井	8月21日 (14:00)	曇り	100	0.03	砂
			5	0.03	
キッズガーデン 武蔵小金井	8月23日 (15:30)	雨	100	0.06	ラバー
			5	0.07	
ドリームキッズ 小金井保育園	8月21日 (16:45)	曇り	100	0.03	芝生
			5	0.04	
武蔵小金井雲母保育園	8月30日 (14:25)	曇り	100	0.06	砂
			5	0.07	
東京工学院 きしゃぼっぽ保育園	8月29日 (15:55)	曇り	100	0.05	土
			5	0.06	
小金井公園ハイジ保育園	8月21日 (14:41)	曇り	100	0.06	コンクリート
			5	0.07	
第十コスモ保育園	8月30日 (14:00)	曇り	100	0.04	砂
			5	0.04	
しんあいのぞみ保育園	8月21日 (14:15)	曇り	100	0.04	砂
			5	0.05	
キッズガーデン 小金井桜町	8月21日 (13:50)	曇り	100	0.04	コンクリート
			5	0.05	
小金井けやきの森 認定こども園	8月30日 (14:15)	曇り	100	0.05	砂
			5	0.06	

問合せ先:小金井市保育課（電話:042-387-9846）