

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

2023年7月 : 19件

	通報日	異常等があった場所	異常の内容	対応状況または結果
①	2日	本町 2-19 付近歩道 (市道第 1 号線)	ガードパイプの外れ	補修済み。
②	3日	本町 2-19 付近歩道 (市道第 1 号線)	ガードパイプの外れ (No. ①と同箇所)	No. ①参照。
③	4日	前原町 4-6 付近	路肩の穴	電柱支線周りのため電柱管理者に引継ぎ済み。
④	6日	東町 1-35 付近車道 (市道第 89 号線)	舗装の穴	補修済み。
⑤	6日	前原町 3-37 付近車道 (市道第 2 号線)	電柱周りの穴	電柱管理者に引継ぎ済み。
⑥	7日	東町 2-19 付近車道 (市道第 507 号線)	雑草、樹木越境について	道路上の雑草等は除草しました。越境している樹木等は樹木所有者へ剪定を依頼しました。
⑦	8日	本町 6-14 付近歩道 (市道第 775 号線)	路面標示シールの剥がれ	交通対策課に引継ぎ済み。
⑧	8日	桜町 2-7 付近歩道 (市道第 360 号線)	歩道の段差	補修済み。
⑨	17日	本町 6-14 付近	街灯の不点灯	管理者に情報提供済み。
⑩	20日	貫井北町 5-25 付近車道 (市道第 502 号線)	路肩の穴	電柱支線周りのため電柱管理者に引継ぎ済み。
⑪	26日	貫井北町 2-11 付近歩道 (市道第 345 号線)	点字ブロックの欠損	補修方法が決まるまで経過観察とします。←補修済み。

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

⑫	26日	緑町3-2付近車道 (市道第26号線)	点滅鋸の不点灯	交通対策課に引継ぎ済み。
⑬	26日	緑町3-1付近車道 (市道第26号線)	点滅鋸の不点灯	交通対策課に引継ぎ済み。
⑭	26日	本町1-20付近車道 (市道第626号線)	舗装の段差	補修済み。
⑮	26日	本町6-6付近車道 (市道第661号線)	舗装の穴	補修済み。
⑯	26日	本町2-2付近車道 (市道第626号線)	舗装の段差	補修済み。
⑰	26日	梶野町5-5付近車道 (市道第574号線)	舗装のひび割れ	区画整理課に引継ぎ済み。
⑱	27日	梶野町1-9付近歩道 (市道第13号線)	植栽について	支障となっていた植栽を剪定しました。
⑲	31日	東町1-35付近車道 (市道第89号線)	舗装のひび割れ、凹み	補修方法が決まるまで経過観察とします。←補修済み。